



1. Для уплотнения резьбовых соединений использовать лен санитарнотехнический поз.15, кроме соединений уплотняемых прокладками поз.9.
2. Установку манометров или датчиков давления, в зависимости от требования теплоснабжающих организаций, производится по месту.
- 3.*Размеры для справок.

					ТВМ 4213.1643 МЧ		
					Узел учета холодной воды		
					Ду25		
					МАСШТАБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
					Лит.	Лист	Листо.
						1	